REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Prot. 72558 del 09/07/2021

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA
Direttore: Dott. Giorgio Miotto

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'EVENTUALE FORNITURA DI "N. 5 CENTRIFUGHE DA BANCO IN FABBISOGNO ALL'UOC MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 142050945– CIG: Z42326195C

Domanda: Nelle richieste tecniche vengono descritte come "indicative" alcune caratteristiche tecniche delle centrifughe. Chiediamo se non soddisfare alcune di queste richieste prevede l'esclusione dell'offerta.

Risposta: Sono accettabili minime variazioni, non sostanziali. Gli scostamenti potranno essere oggetto di valutazione qualitativa.

Domanda: Es nel caso in cui l'eventuale proposta di centrifuga non prevedesse "Rotore oscillante "chiuso in bolo" – con coperchio unico e con sgancio/aggancio rapido con una sola mano", l'offerta sarebbe esclusa?

Risposta: Si richiede obbligatoriamente coperchio unico, con aggancio sgancio/rapido con una sola mano

Domanda: La non perfetta rispondenza al numero di provette richiesto per gli adattatori, prevede l'esclusione dell'offerta? Oppure avete una tolleranza % sul numero richiesto?

Risposta: Moderate variazioni sono accettabili, - 15% +50%

Domanda: In riferimento alla procedura in oggetto, visto che questa dicitura identifica un marchio ben definito "Rotore oscillante "chiuso in bolo" – con coperchio unico e con sgancio/aggancio rapido con una sola mano" Chiediamo se verranno accettate offerte per centrifughe con rotore oscillante con 4 coperchio distinti e senza sgancio/aggancio rapido del rotore. Il rotore in questo caso è dotato di una chiave apposita per il fissaggio dello stesso

Risposta: La caratteristica tecnica è considerata fondamentale, tuttavia verranno considerate eventuali soluzioni tecniche equivalenti ai sensi dell'art. 68 comma 7 del D.Lgs. 50/2016

IL RUP
Dott. Giorgio Miotto

Responsabile del Procedimento: Dott. Giorgio Miotto
Referente procedura: Dott. Francesco Trunfio
Tel. 0444-75.7120 Fax 0444-75.3407
e mail: francesco.trunfio@aulss8.veneto.it