

Prot. 0058857 del 06/06/2018

UOC: Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
 Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza
 Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: **Arredi tecnici per allestire i locali del Laboratorio di Radiofarmacia dell'azienda ULSS n. 8 Berica Rif. Fasc. 2018/178 - RISPOSTA A QUESITI TER**

QUESITO 1):

per quanto riguarda i carrelli elevatori in acciaio inox, si possono avere foto illustrative di prodotti richiesti?

RISPOSTA 1):

Gli articoli "n. 2 carrelli elevatori" di cui al rif. 23 della richiesta di offerta prot 0050443 del 15/05/2018 NON sono più richiesti come si evince dalla rettifica apportata alla richiesta in parola e pubblicata con prot. 0056707 del 31/05/2018.

QUESITO 2):

Vs. rif. Punto 16 – n. 1 banco armadiato : confermare cortesemente le dimensioni indicate, in particolare la prima (sui Vs. documenti mm 90)

RISPOSTA 2):

Dimensione totale banco: mm. 900x600x910

QUESITO 3):

Vs. rif. Punto 18 – n. 1 tavolo aperto : per poter estrarre totalmente i cassetti come richiesto, è necessario realizzare il tavolo con profondità mm 600 anziché mm 400 come indicato: è possibile offrire il tavolo con profondità mm 600 ?

RISPOSTA 3):

Tutti i tavoli aperti riportati nel Capitolato devono avere profondità 600 mm, per allineamento con le profondità richieste per gli arredi ad essi allineati (ad es. Banchi armadiati). I rif. Punto 19 e 20 vanno corretti di conseguenza e pertanto la profondità si intende di 600 mm in luogo degli 800 mm originariamente riportati.

QUESITO 4):

Vs. rif. Punto 21 – n. 2 armadi metallici per archiviazione ad ante scorrevoli: è possibile proporre dispositivi in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304 ?

RISPOSTA 4):

La richiesta è relativa ad armadi per archiviazione da posizionare al di fuori dell'ambiente farmaceutico classificato. E' possibile proporre dispositivi in acciaio inossidabile Austenitico AISI 304 anche se non necessario, considerata la destinazione d'uso che deve rispondere alle esigenze di archivio e sistemazione documenti.


QUESITO 5):

Vs. rif. : tutti i tavoli ed i banchi armadiati devono essere dotati di alzatina posteriore ?

RISPOSTA 5):

Tutti i tavoli ed i banchi armadiati devono essere dotati di alzatina posteriore.

IL DIRETTORE
 Servizio Approvvigionamenti
 Dr Giorgio Miotto



Responsabile del Procedimento: Dr. Giorgio Miotto

Referente procedura: Dr. Sergio Rossi

Tel. 0444-75.7141 Fax 0444-75. 3407

e mail: sergio.rossi@aulss8.veneto.it