



Prot. 28712 del 16.03.2021

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'EVENTUALE FORNITURA DI "N. 20 ELETTROCARDIOGRAFI A 12 CANALI IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. VARIE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 135788973 – CIG: 866290140E – RICHIESTE CHIARIMENTI

Domanda: Si chiede di indicare se per garantire una più ampia partecipazione delle ditte il protocollo di comunicazione necessario per l'interfacciamento con i sistemi Muse e MedArchiver in uso sia per entrambi lo standard di comunicazione DICOM (richiesta Mortara)

Risposta: No: il protocollo in uso con il sistema MEDArchiver attuale nel Distretto Ovest non è DICOM, pertanto il protocollo DICOM, se proposto, viene tenuto in considerazione. Gli apparecchi che devono essere dotati di licenza MEDArchiver ad Ovest devono essere dotati di protocollo analogo a quello attualmente esistente.

Domanda: si chiede nel caso in cui DICOM non sia il protocollo di comunicazione adatto all'interfacciamento con i sistemi Muse e MedArchiver, quale sia il protocollo di comunicazione richiesto

Risposta: il formato attuale è xml

Domanda: Si chiede di confermare che gli elettrocardiografi destinati al Presidio di Vicenza devono essere già dotati di licenza per la trasmissione al sistema di refertazione aziendale cardiologico Muse, senza costi aggiuntivi per l'Azienda, così come previsto per quelli destinati al distretto Ovest con il sistema Medarchiver, punti 27 e 28 delle caratteristiche di gara (richiesta Unimed)

Risposta: Da capitolato: "Numero 6 unità destinate alle U.O. del Distretto Ovest dell'Ulss 8 Berica devono essere già dotate di licenza per la trasmissione a MEDarchiver, senza costi aggiuntivi per l'Azienda Ulss". Pertanto, gli altri 14 non necessitano già di licenza per sistema MUSE.